

Broj: 0103-
Budva: 16.01.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za inspeksijske poslove i licenciranje

Direktor
Ivan Medojević

Predmet: Dostava zahtjeva za kontrolu prostora u opštini Kotor.

U prilogu dostavljamo Vam zahtjev za kontrolu prostora, u opštini Kotor, gdje smo konstatovali na lokalitetu Stoliv

-na lokalitetu Stoliv u dijelu akavtorija ispred kat. parcele 466/1 KO Stoliv izvode se bespravni radovi na izgradnji ponte dimenzija cca 3m x 1metar, u akvatoriju je nasut kameni materijal cca 5m³, dok je na obali odloženo kamenog materijala cca 4m³.

-na lokalitetu Stoliv - Markov Rt, u dijelu akavatorija ispred kat. parcela 542 i 545 KO Stoliv su završeni bespravni radovi na izgradnji ponte dimenzija cca 5mx2,5m.
Dana 16.01.2020 godine, inicirali smo nadzor zbog izvođenja radova u dijelu akavatorija ispred katastarskih parcela 542 i 545 KO Stoliv, bez odobrenja na izgradnji ponte površine cca 25 m², odnosno dimenzija cca 5m x 2,5 metara. Na lokaciji izvođenja radova bio je izbetoniran prostor u akvatoriju, i nasut je kameni šut prilikom čega je došlo do zagađenja akvatorija morskog dna cementnim malterom.

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti.

S poštovanjem,

Rukovodilac službe
Veselin Vojinović



DIREKTOR
Predrag Jelušić, dipl. Ekonomista



Број: 0103-
Будва: 16.01.2020. године

Министарство одрживог развоја и туризма
Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање

Директор
Иван Медојевић

Предмет: Захтев за контролу простора, у општини Котор.

Извршеним обиласком простора општине Котор, на локалитету Столив констатовали смо следеће неправилности :

-на локалитету Столив у дијелу акваторија испред кат. парцеле 466/1 КО Столив изводе се бесправни радови на изградњи понтe димензија сса 3м x 1метар, у акваторију је насут камени материјал сса 5м³, док је на обали одложено каменог материјала сса 4м³.



фотографије локације

-на локалитету Столив - Марков Рт, у дијелу акваторија испред кат. парцела 542 и 545 КО Столив су завршени бесправни радови на изградњи понтe димензија сса 5мx2,5м.



фотографија локације

Dana 16.01.2020 godine, inicirali smo nadzor zbog izvođenja radova u dijelu akvatorija ispred katastarskih parcela 542 i 545 KO Stoliv, bez odobrenja na izgradnji ponte površine cca 25 m², odnosno dimenzija cca 5m x 2,5 metara. Na lokaciji izvođenja radova bio je izbetoniran prostor u akvatoriju, i nasut je kameni šut prilikom čega je došlo do zagađenja akvatorija morskog dna cementnim malterom.



fotografije lokacije 16.01.2020. godine

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti.

S poštovanjem,

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra
Veselin Vojinović

| | | | |
|----------|------------|--------|------------|
| Примљено | 21.01.2020 | | |
| Орг јед | Број | Прилог | Броједност |
| 0103 | 235/3 | | |



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Број: 0103-
Тиват: 17.01.2020. године.

СЛУЖБЕНА ЗАБИЛЈЕШКА

Саčinјена дана 17.01.2020. године обиласком простора на подручју Општине Котор–Stoliv.

Обиласком локације констатује се да се у дијелу акваторија испред кат.парцеле 466/1 КО Stoliv врше бесправни на радови на изградњи понтe димензија cca 3m*1m.У акваторију је насут камени материјал cca 5m³, док је на обали одложено каменог материјала cca 4m³.

Potrebno je izvršiti kontrolu radova od strane građevinsko-urbanističke inspekcije Ministarstva turizma i održivog radova .

Прилог фотографије:



Zabilješku sačinio
Radonjić Jovo



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЛЈАЊЕ МОРСКИМ
ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Broj : 0103-
Tivat: 20.01.2020. godine.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

| | | | |
|-----------|--------------|------------|--|
| Примљено: | 21. 01. 2020 | | |
| Орг. јед. | Број | Вриједност | |
| 0103 | 2354 | | |

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sačinjena dana 20.01.2020. godine obilaskom prostora na području Opštine Kotor–Stoliv, Markov Rt.

Obilaskom lokacije konstatuje se da su u dijelu akvatorija ispred kat.parcela 542 i 545 KO Stoliv završeni bespravni na radovi na izgradnji ponte dimenzija cca 5m*2,5m.

Potrebno je izvršiti kontrolu radova od strane građevinsko-urbanističke inspekcije Ministarstva turizma i održivog radova .

Prilog fotografije:



Zabilješku sačinio
Radonjić Jovo