

9/9

Број: 0103-  
Будва: 22.01.2020. године

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Direktorat za inspeksijske poslove i licenciranje  
Direktor  
Ivan Medojević

Predmet: Dostava zahtjeva za kontrolu prostora desne obale rijeke Bojane u opštini Ulcinj.

U prilogu dostavljamo Vam zahtjev za kontrolu prostora u opštini Ulcinj lokacija Kruče, zbog sledećih nepravilnosti :


- na kupališta označenog kao 1A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta na kome je korisnik Marović Roza iz Ulcinja, na cijeloj površini plaže – kupališta izvršeno je nasipanje velike količine građevinskog šljunka, tako što je došlo do promjene prirodne strukture kupališta, čime je narušen prirodni ambijent ovog kamenitog kupališta.

- na kat.par. 1043/1 i 1043/2, K.O. Kruče koje se po dostupnim podacima Uprave za nekretnine, vode kao svojina Todorović Krsta Ljiljane iz Beograda izvode se građevinski radovi bez odobrenja na dogradnji pomoćnog čvrstog objekta, na način da je na betonskoj ploči postojećeg objekta izgrađen objekat površine cca. 8 m<sup>2</sup>.

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti.

S poštovanjem,

Rukovodilac službe  
Veselin Vojinović



za Predrag Jelusić, dipl. Ekonomista



Broj: 0103-  
Budva: 28.02.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje  
Direktor  
Ivan Medojević

Predmet: Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora opštine Ulcinj, na lokaciji Kruče konstatovali smo sledeće nepravilnosti :

- na kupališta označenog kao 1A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta na kome je korisnik Marović Roza iz Ulcinja, na cijeloj površini plaže – kupališta izvršeno je nasipanje velike količine građevinskog šljunka, tako što je došlo do promjene prirodne strukture kupališta, čime je narušen prirodni ambijent ovog kamenitog kupališta.



Fotografije kupališta nakon nasipanja

- na lokacija Kruče na kat.par. 1043/1 i 1043/2, K.O. Kruče koje se po dostupnim podacima Uprave za nekretnine, vode kao svojina Todorović Krsta Ljiljane iz Beograda izvode se građevinski radovi bez odobrenja na dogradnji pomoćnog čvrstog objekta, na način da je na betonskoj ploči postojećeg objekta izgrađen objekat površine cca. 8 m<sup>2</sup>.



Fotografije lokacije

skica obilježene lokacije

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti.

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra  
Veselin Vojnović

*Veselin Vojnović*





Ulcinj: 26.02.2020.godine.

## Službena Zabilješka

Dana 25.02.2020. godine, kontrolom zone morskog na području Opštine Ulcinj - lokacija Kruče na **kat.par. 1043/1 i 1043/2, K.O. Kruče** u svojini Todorović Krsta Ljiljane iz Beograda (Uprava za nekretnine, LN), konstatujemo:

Da se na pomenutoj parceli izvode građevinski radovi bez odobrenja na dogradnji pomoćnog čvrstog objekta.

Radovi se izvode na način što je na betonskoj ploči postojećeg objekta izgrađen objekat površine cca. 8 m<sup>2</sup>.

Sl. zabilješka se dostavlja na dalji postupak.

U prilogu fotografije i skica obilježene lokacije na Ortofoto snimku iz Geoportala Uprave za Nekretnine Crne Gore.



Obilježena lokacija na kojem se izvode pomenuti radovi (**kat.par. 1043 K.O. Kruče**).

Zabilješku sačinili:

Muhamed Nikezić

Ćemal Hidrio

Arjan Nikaj

**Od:** Muhamed Nikezić <muhamed.nikezic@morskodobro.com>  
**Poslato:** srijeda, 26. februar 2020. 14:53  
**Za:** veselin.vojinovic@morskodobro.com  
**Tema:** Sl. Zabiljeska Kruce KP-1043-Nelegalna-Gradnja-260220  
**Prilozi:** ZAB-Kruce-1043-Nelegalna gradnja-260220.doc; DSCN8881.JPG; IMG\_20200217\_103641\_625\_resize.jpg; skica-lokacije.jpg

S poštovanjem,

Muhamed Nikezić



**Muhamed Nikezić** / Referent za poslove kontrole  
[muhamed.nikezic@morskodobro.com](mailto:muhamed.nikezic@morskodobro.com)

**Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore**  
Tel: +382(0)30 421 872  
Ul. 26. Novembra bb, 85360 Ulcinj  
[www.morskodobro.com](http://www.morskodobro.com)

Ulcinj: 26.02.2020.godine.

## Službena Zabilješka

Dana 25.02.2020-e godine, kontrolom zone morskog dobra u Opštini Ulcinj na lokaciji Kruče, konstatovano je:

- Da je na čitavoj površini kupališta 1A – Korisnika Marović Roze iz Ulcinja, nasipana velika količina građevinskog šljunka, tako što je došlo do promjene prirodne strukture kupališta, čime je narušen prirodni ambijent ovog kamenitog kupališta.
- Šljunak je istovaren direktno sa pristupnog puta prema kupalištu 1A.

Zabilješka se dostavlja radi daljeg postupka.

U prilogu fotografije.



Zabilješku sačinili:

Muhamed Nikezić

Ćemal Hidrio

Arjan Nikaj

Arjan Nikaj

Arjan

**Gd:** Muhamed Nikezić <muhamed.nikezic@morskodobro.com>  
**Poslato:** srijeda, 26. februar 2020. 14:13  
**Za:** veselin.vojinovic@morskodobro.com  
**Cc:** aleksandra.ivanovic@morskodobro.com; drasko.cerovic@morskodobro.com  
**Tema:** Sl. Zabiljeska 1A- Nelegalno nasipanje-260220  
**Prilozi:** ZAB-1A-Nelegalno-Nasipanje-260220.doc; DSCN8891.JPG; DSCN8892.JPG; DSCN8895.JPG

S poštovanjem,

Muhamed Nikezić



**Muhamed Nikezić** / Referent za poslove kontrole  
[muhamed.nikezic@morskodobro.com](mailto:muhamed.nikezic@morskodobro.com)

**Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore**  
Tel: +382(0)30 421 872  
Ul. 26. Novembra bb, 85360 Ulcinj  
[www.morskodobro.com](http://www.morskodobro.com)