

S.V. /
KJ

Примљено	18.02.2022.
Службени број	
0103-642/2	



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj :
Budva: 17.02.2022 godine

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sačinjena dana 17.02.2022. godine na okolnosti izvršene službene radnje kontrole stanja prostora na području opštine Kotor, lokacija Ljuta.

Kontrolom stanja prostora na području opštine Kotor na lokaciji označenoj br. 8.1 u važećem Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Kotor za period 2019-2023 godine, utdjeno je da je korisnik Luka Milosevic, sa kojim je zaključen Ugovor br.: 0207-1811/3 od 22.06.2021. god., izveo radove na parternom uredjenju terena tako sto je izbetonirao prostor od cca 40m², u okviru kojega je formiran zaseban plato od cca 20m² namijenjen za postavljanje privremenog objekta za koji su izdati UTU br: 0207-1811/6-Up od 23.06.2021. god. od strane JPMD kojima je i predvidjen pomocni objekat od cca 20m².

Obilaskom lokacije zatekli smo korisnika Luku Milosevica koji nam je dao na uvid document Agencije za zastitu zivotne sredine br.: 02-D-1962/2 od 23.07.2021. god. kojim iz Agencije smatraju da za navedeni pomocni objekat skoljkare nije potrebno sprovoditi postupak uticaja na zivotnu sredinu i izdavanja ekoloske saglasnosti.

Korisnik je, takodje, priložio document zaveden dana 08.02.2022. god kod Uprave za zastitu kulturnih dobara kojim zahtijeva izdavanje konzervatorskih uslova za privremeni pomocni objekat skoljkare. Korisnik nam je i pokazao slike stanja prostora prije saniranja ponte na kojima se vidi da je ponta bila potpuno urusena i preko nje nije bio moguc prilaz moru na navedenoj lokaciji i samim tim obavljanje djelatnosti. Potrebno je uputiti zahtjev Sluzbi za inspekcijske poslove da izvrši uvid u navedene radove koji su izvršeni u funkciji obavljanja ugovorom predvidjene djelatnosti.

Fotografije sa lica mjesta:

Prostor do sada koriscen u svrhu obavljanja
djelatnosti:




Sanirana postojeća punta:



Betoniran plato za postavljanje objekta
upojnu jamu



Dio platoa (20m²) namijenjen za postavljanje objekta



Ulaz na lokaciju sa izgradjenim parapetnim zidom
u cilju omogucavanja prolaza do susjedne ponte



Slika stanja prije sanacije ponte:

