

Broj: 0103-sl 116/3  
Budva: 19.03.2020 godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Direktorat za inspeksijske poslove i licenciranje  
Direktor  
Ivan Medojević

Predmet: Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Herceg Novi

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na prostoru Opštine Herceg Novi, konstatovali smo da je na lokaciji 21 A "Male rose", na zapadnom dijelu uvale, ispred parcela 6 i 7 k.o. Rose, u moru postavljena građevinska skela. U okviru postavljene skele dimenzija cca 8x8 m vrši se nasipanje kamena, dok su na obalnom dijelu usitnjene stijene i poravnat je teren.

Krupno kamenje se dovozi teretnim motornim vozilima na glavno mulo u Rosama, gdje ga radnici ručno usitjavavaju i barkom transportuju do lokacije u Male Rose, usled čega je na rivi u Rosama na tri mjesta vidljivo oštećenje gazeće površine vjerovatno usled prolaska teretnih vozila i transporta materijala damperom preko rive.



Fotografije lokacije



Fotografije oštećenja

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspeksijski nadzor iz vaše nadležnosti,

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra  
Veselin Vojinović