

Broj: 0103-198/24-1  
Budva: 05.04.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje  
Direktor  
Ivan Medojević

Predmet: Zahtjev za kontrolu prostora, u opštini Kotor.

Izvršenim obilaskom prostora opštine Kotor, konstatovali smo na lokaciji Dobrota, da je na dijelu obale na kat. par. 2579 KO Dobrota, a između kat. par. 1187 i 1035 KO Dobrota, izbetoniran potporni zid, te nasuta veća količina otpadnog materijala od iskopa, sve u površini od cca 100 m<sup>2</sup>.

Izvršenim inspekcijskim nadzorom pripadnici Komunalne inspekcije Kotor, su kao počinioca - izvođača radova indetifikovali lice Kesler Filip, i na osnovu ovlaštenja iz sopstvene nadležnosti kaznila počinioca.



fotografije lokacije

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti inspekcijski nadzor iz nadležnosti građevinsko-urbanističke inspekcije Ministarstva održivog razvoja i turizma.

S poštovanjem,

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra  
Veselin Vojinović

