

9/2



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE  
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0103-198/27-2  
Budva: 05.05.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

Predmet: Dostava zahtjeva za kontrolu prostora u opštini Kotor.

U prilogu dostavljamo Vam zahtjev za kontrolu prostora, u opštini Kotor, gdje smo konstatovali izvođenje radova bez odobrenja na području Muo, pošto je u dijelu akvatorija ispred kat. parcele 491/1 KO Muo I nasuta veća količina kamenog šuta, tako da je formirana površina dimenzija cca 6m x 1,5metara, na koji način su izvršeni pripremni radovi na izgradnji ponte.

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti inspekcijski nadzor iz nadležnosti građevinsko-urbanističke inspekcije Ministarstva održivog razvoja i turizma.

S poštovanjem,

Rukovodilac službe  
Veselin Vojinović

DIREKTOR  
Predrag Jelušić, dipl. Ekonomista



Broj: 0103- 198/27-1  
Budva: 05.05.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje  
Direktor  
Ivan Medojević

Predmet: Zahtjev za kontrolu prostora, u opštini Kotor.

Izvršenim obilaskom prostora opštine Kotor, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja na području Muo, pošto je u dijelu akvatorija ispred kat. parcele 491/1 KO Muo I nasuta veća količina kamenog šuta, tako da je formirana površina dimenzija cca 6m x 1,5metara, na koji način su izvršeni pripremni radovi na izgradnji ponte.



fotografije lokacije

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti inspekcijski nadzor iz nadležnosti građevinsko-urbanističke inspekcije Ministarstva održivog razvoja i turizma.

S poštovanjem,

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra  
Vešelin Vojinović



Примљено:	05-05-2020.		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0103-	198/27		



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Број : 0103-

Тиват: 05.05.2020. године.

## СЛУЖБЕНА ЗАБИЛЈЕШКА


Саčinјена дана 05.05.2020. године обиласком простора на подручју Општине Котор–Муго.

Након пријаве контролом простора на подручје мјесне заједнице МУО, констатује се следеће:

У дијелу акваторија испред кат. парцеле 491/1 КО Муго I је насута већа количина каменог шута димензија сса 6м\*1,5м. Односно, извршени су припремни радови на изградњи понтe.

Како се ради о радовима без одобрења потребно је извршити хитну контролу радова од стране грађевинско-урбанистичке инспекције Министарства одрживог развоја и туризма.

Прилог фотографије:



Забилјешку сачинио

Радоњић Јово