

Broj : 0103 - 670/3  
Budva: 30.05.2022 godine

### SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sačinjena dana 30.05.2022. godine na okolnosti izvršene službene radnje kontrole stanja prostora na području opštine Kotor, lokacija Dobrota – Zuta plaza.

Po nalogu Sluzbe za kontrolu izasli smo na teren na lokaciju u Dobroti na kupaliste oznaceno u Atlasu crnogorskih plaza i kupalista kao 10C korisnika Sanje Prelevic i konstatovali da se na plazi nalazi bager i izvode radovi na nasipanju i ravnanju plaze sitnim pijeskom i postavljanje cijevi za vodu.

Na lokaciji se nije nalazio korisnik.

Fotografije sa lica mjesta



